

Hersteller	Modell	Version	Methode		
Alfa Romeo	145	alt	Prozessor im Tacho		
		neu	Prozessor im Tacho		
2004	146	alt	Prozessor im Tacho		
		neu	Prozessor im Tacho		
	147		Eeprom- imTacho		
	156	bis 2002	Tachostecker		
		ab 2002	Tachostecker		
	166		Prozessor im Tacho		
		Modell 2002	Eeprom im Tacho		
	Spider		Prozessor im Tacho		
	GTV		Prozessor im Tacho		
Audi	A2	VDO	Eeprom im Tacho		
		VDO	Tachostecker		
		VDO	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		VDO Modell 2002	Eeprom- im Tacho		
		VDO Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
2004	A3/S3	VDO	Eeprom im Tacho		
		VDO	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		UKNSI	Eeprom im Tacho		
		VDO ab 2000	Eeprom im Tacho		
		VDO ab2000	Tachostecker		
		VDO ab 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		Jaeger bis 6/2001	Tachostecker		
		Jaeger bis 6/2001	Tachostecker		
		Jaeger ab 7/2001	Tachostecker		
		Jaeger	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		VDO Modell 2002	Eeprom im Tacho		
		VDO Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		A4/S4	VDO alt	Direkt	
			VDO alt	Diagnose direkt zum Tacho OBD II	
2004		VDO alt MFA	Eeprom im Tacho		
		VDO alt MFA Version 1	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		VDO alt MFA Version 2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		VDO neu	Eeprom im Tacho		
		VDO neu	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		UKNSI alt	Eeprom im Tacho		
		UKNSI neu	Eeprom im Tacho		
		UKNSI 2 Eeproms	Eeprom im Tacho		
		VDO ab 2000	Eeprom im Tacho		
		VDO ab 2000	Tachostecker		
		VDO ab 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		Jaeger	Tachostecker		
		Jaeger bis 6/2001	Tachostecker		
		Jaeger	Diagnose direkt zum Tacho OBD II		
		2004		Bosch 2001	Eeprom im Tacho
				Bosch 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
				Bosch 2002	Eeprom im Tacho
				A6/S6	VDO alt
VDO alt	Diagnose direkt zum Tacho OBD II				
VDO neu	Eeprom im Tacho				
VDO neu	Diagnose direkt zum Tacho OBD II				
VDO ab 2000	Eeprom im Tacho				
VDO ab 2000	Tachostecker				
VDO ab 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II				

		Jaeger bis 6/2001	Tachostecker
		Jaeger bis 6/2001	Tachostecker
		Jaeger ab 7/2001	Tachostecker
		Jaeger	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO Modell 2002	Eeprom im Tacho
		VDO Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	A8/S8	VDO Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO Version 1	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
2004		VDO Version 2	Eeprom im Tacho
		VDO Version 2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO ab 1999 Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO ab 1999 Verson 2	Eeprom im Tacho
	TT	Jaeger	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		Jaeger ab 2000	Tachostecker
		Jaeger bis 6/2001	Tachostecker
		Jaeger ab 7/2001	Tachostecker
		Jaeger ab 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Service-Anzeige	alle Modelle	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	TV-Freischaltung		Anleitung
BMW	3er E36	bis SW 23	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		SW 24	Tachostecker
	3er E36 Compact	SW 20	Tachostecker
		SW 6+7	Tachostecker
2004		SW 9+10	Eeprom im Tacho
		SW 9+10	Tachostecker
	3er E46	bis SW 16	Eeprom im Tacho
		bis SW 16	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		Service-Anzeige	Eeprom im Tacho
		ab SW 17 ohne Eepromwechsel	Lötpunkte am Tacho
	5er E34	Codierstecker braun	Eeprom im Tacho
		Codierstecker blau	Eeprom im Tacho
		Codierstecker grün	Eeprom im Tacho
	5er E39	low	Eeprom im Tacho
		low	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		low SW 15	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		low SW 16	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		low ab SW 17 ohne Eepromwechsel	Lötpunkte am Tacho
		high + IKE	Eeprom im Tacho
GmbH		high + IKE	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		high - IKE	Tachostecker
		high - IKE SW 13	Lötpunkte am Tacho
		high - IKE ab SW 14 ohne Eepromwechsel	Lötpunkte am Tacho
	7er E32	Codierstecker braun	Eeprom im Tacho
		Codierstecker blau	Eeprom im Tacho
		Codierstecker grün	Eeprom im Tacho
	7er E38	low	Eeprom im Tacho
		low	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		low SW 15	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		low SW 16	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		low ab SW 17 ohne Eepromwechsel	Lötpunkte am Tacho

2004		high + IKE	Eeprom im Tacho
		high + IKE	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		high - IKE	Tachostecker
		high – IKE SW 13	Lötunkte am Tacho
		high – IKE ab SW 14 ohne Eepromwechsel	Lötunkte am Tacho
	8er E31		Eeprom im Tacho
			Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Z3	SW 20	Tachostecker
		SW 6+7	Tachostecker
		SW 9+10	Eeprom im Tacho
		SW 9+10	Tachostecker
	X3		Eeprom im Tacho
	X5	high – IKE SW 13	Lötunkte am Tacho
		high – IKE ab SW 14 ohne Eepromwechsel	Lötunkte am Tacho
	Z8		Eeprom im Tacho
	TV-Freischaltung	MK I + MK II (bis 1999)	Anleitung
		MK III (ab 2000)	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	F650 GS		Eeprom im Tacho
	C1		Eeprom im Tacho
Citroen	Xsara		Eeprom im Tacho
	Xsantia		Eeprom im Tacho
	Berlingo	2003 Tacho + BSI	Eeprom im Tacho
	C3		Eeprom im Tacho
	C5	Modell 2001 BSI	Lötunkte am Tacho
	C5	Modell 2002 Tacho + BSI	Lötunkte am Tacho am Tacho
	C5	BSI Valeo	Eeprom im Tacho
	C8	3 Module	eeprom + Lötunkte
	Dispatch		Prozessor im Tacho
	Evasion		Prozessor im Tacho
	Jumper		Eeprom im Tacho
	Jumpy	V1	Prozessor im Tacho
		V2	Prozessor im Tacho
	Picasso	2004 Tacho + BSI	Eeprom im Tacho
	Saxo		Tachostecker
	Synergie		Prozessor im Tacho
Cagiva	Raptor		Eeprom im Tacho
Chrysler	Cherokee		Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Lötunkte am Tacho
		Modell 2003	Lötunkte am Tacho
	Crossfire		Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Grand Cherokee	bis 3/1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		4/1999 - 2002	Tachostecker
		ab 2002 (912)	Lötunkte am Tacho
	Neon		Lötunkte am Tacho
	PT Cruiser		Prozessor im Tacho
		Modell 2002 (912)	Lötunkte am Tacho
2004	Stratus	bis 1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab 1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Wrangler		Eeprom im Tacho
	Voyager	bis 1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II

		ab 1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		Modell 2002 (912)	Lötunkte
	SRI-Speicher	alle Modelle	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
Daihatsu	YRV		Eeprom im Tacho
	Terios		Eeprom im Tacho
Ferrari	360 Modena		Eeprom im Tacho
	550 Maranello		Eeprom im Tacho
Fiat	Brava	ST	Prozessor im Tacho
		Custom	Prozessor im Tacho
		908 Version 1	Prozessor im Tacho
		908 Version 2	Prozessor im Tacho
		UKNSI	Eeprom im Tacho
	Bravo	ST	Prozessor im Tacho
2004		Custom	Prozessor im Tacho
		908 Version 1	Prozessor im Tacho
		908 Version 2	Prozessor im Tacho
		UKNSI	Eeprom im Tacho
	Doblo	Version 1	Prozessor im Tacho
		Version 2	Prozessor im Tacho
		NEC	Eeprom im Tacho
		2004	Eeprom im Tacho
	Ducato	Nec 2002	Eeprom im Tacho
	Marea	MM3S	Prozessor im Tacho
		C(QAF/OPT)	Prozessor im Tacho
		P(68H)	Prozessor im Tacho
	Multipla		Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
2004	Palio	Version 1	Prozessor im Tacho
		Version 2	Prozessor im Tacho
	Panda		Eeprom im Tacho
	Punto	2000 Version 1	Lötunkte am Tacho
		2000 Version 2	Lötunkte am Tacho
		2000 Version 3	Lötunkte am Tacho
		2001 Version 1	Lötunkte am Tacho
		2001 Version 2	Lötunkte am Tacho
2004		2001 Version 3	Lötunkte am Tacho
		2002 Nec	Eeprom im Tacho
		2003 Nec	Eeprom im Tacho
		CAN	Tachostecker
	Scudo	Version 1	Prozessor im Tacho
		Version 2	Prozessor im Tacho
	Seicento	NEC	Prozessor im Tacho
	Stilo	912	Lötunkte am Tacho
	Tempra	Tempra	Eeprom im Tacho
		Borg	Eeprom im Tacho
		Veglia	Eeprom im Tacho
	Tipo	Borg	Eeprom im Tacho
		Veglia	Eeprom im Tacho
	Ulysse		Prozessor im Tacho
		2004 3 Module	Eeprom/Lötunkte
Ford	Cougar		Prozessor im Tacho
	Connect		Lötunkte am Tacho

	Escort	Version 1	Lötunkte am Tacho
		Version 2	Lötunkte am Tacho
	Fiesta	Version 1	Lötunkte am Tacho
2004		Version 2	Lötunkte am Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
	Focus	Version 1	Tachostecker
		Version 2	Tachostecker
		Modell 2003	Eeprom im Tacho
	Focus RS		Lötunkte am Tacho
	Fusion		Eeprom im Tacho
	Galaxy	bis Modell 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab Modell 2001 Version 1	Eeprom im Tacho
		ab Modell 2001 Version 2	Eeprom im Tacho
2004		ab Modell 2001 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Maverick		Prozessor im Tacho
	Mondeo		Lötunkte am Tacho
	Puma		Lötunkte am Tacho
	Ranger		Lötunkte am Tacho
Iveco	Daily		Eeprom im Tacho
Jaguar	Daimler/XJ	11DU Version 1	Tachostecker
		11DU Version 2	Tachostecker
2004		11DU Version 3	Tachostecker
	XK8	bis 2000	Lötunkte am Tacho
		ab 2000	Lötunkte am Tacho
		ab 2003	Prozessor im Tacho
	X-Type	Version 1	Lötunkte am Tacho
		Version 2	Lötunkte am Tacho
	S-Type		
		Modell 2003	Prozessor im Tacho
Kawasaki	GPZ 600		Eeprom im Tacho
	ZX 6		Eeprom im Tacho
	ZX 6R		Eeprom im Tacho
		2003	Eeprom im Tacho
	ZX 9		Eeprom im Tacho
	ZX 9R		Eeprom im Tacho
	ZX 12R		Eeprom im Tacho
Kia	Carens		Eeprom im Tacho
	Carnival		Eeprom im Tacho
	Rio		Eeprom im Tacho
	Sportage		Eeprom im Tacho
	Sorento		Eeprom im Tacho
Lancia	Kappa		Lötunkte am Tacho
	Lybra	Version 1	Lötunkte am Tacho
		Version 2	Lötunkte am Tacho
2004		Version 3	Lötunkte am Tacho
	Y	Version 1	Lötunkte am Tacho
		Version 2	Lötunkte am Tacho
		Version 3	Lötunkte am Tacho
		Version 4	Prozessor im Tacho
		Version 5 SC51 Prozessor	Prozessor im Tacho

Lexus	GS 300		Eeprom im Tacho
	Harrier Jeep		Eeprom im Tacho
2004	IS 200		Eeprom im Tacho
	LS 200		Eeprom im Tacho
	LS 300		Eeprom im Tacho
	LS 400		Eeprom im Tacho
	LX 470		Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
	RX 300		Eeprom im Tacho
	SC 400		Eeprom im Tacho
Landrover	Defender		Eeprom im Tacho
	Discovery	bis 6/2001	Prozessor im Tacho
		ab 6/2001	Prozessor im Tacho
	Freelander	UKNSI+C567	Eeprom im Tacho
		VDO 2002	Eeprom im Tacho
	Range Rover	Modell 2002	Eeprom im Tacho
	TD 5	bis 6/2001	Prozessor im Tacho
		ab 6/2001	Prozessor im Tacho
Lincoln	Towncar		Prozessor im Tacho
		1995	Prozessor im Tacho
		bis 1999	Prozessor im Tacho
		ab 1999	Prozessor im Tacho
MAN	LKW	ohne Fahrtenschreiber	Eeprom im Tacho
Mazda	121		Eeprom im Tacho
	323	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
		Version 3	Eeprom im Tacho
	3		Eeprom im Tacho
	626	Version 1	Eeprom im Tacho
2004		Version 2	Eeprom im Tacho
		Version 3	Eeprom im Tacho
	6		Eeprom im Tacho
	Demio		Eeprom im Tacho
	E2200		Eeprom im Tacho
	MPV		Eeprom im Tacho
	MX 5		Eeprom im Tacho
	Pickup B2500		Eeprom im Tacho
	Premacy		Eeprom im Tacho
	Tribute		Prozessor im Tacho
	Xedos 9		Eeprom im Tacho
Mercedes	A-Klasse	bis Modell 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab Modell 2000	Tachostecker
		ab Modell 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	C-Klasse (W202)	VDO – 9/1995	Eeprom im Tacho
2004		VDO -9/1995	Tachostecker
		MotoMeter –9/1995	Eeprom im Tacho
		MotoMeter –9/1995	Tachostecker
		9/1995 -4/1998 Version 1	Eeprom im Tacho
		9/1995 -4/1998 Version 2	Eeprom im Tacho
		9/1995 -4/1998 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II

		ab 4/1998	Eeprom im Tacho
		ab 4/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	C-Klasse (W203)	Tacho	Eeprom im Tacho
		Tacho	Tachostecker
		Zündschloss Version 1	Prozessor im Tacho
		Zündschloss Version2	Prozessor im Tacho
		Zündschloss ab 5/2001	Prozessor im Tacho
		Tacho flashen	Tachostecker
2004	CL (W140)	bis 6/1996	Eeprom im Tacho
		bis 6/1996	Tachostecker
		6/1996 –4/1998 Version 1	Eeprom im Tacho
		6/1996 –4/1998 Version 2	Eeprom im Tacho
		6/1996 –4/1998 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab 4/1998	Eeprom im Tacho
		ab 4/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	CL (W215)	bis 2000	Eeprom im Tacho
		bis 5/2001	Eeprom im Tacho
2004		Zündschloss ab 5/2001 Version 1	Prozessor im Tacho
		Zündschloss ab 5/2001 Version 2	Prozessor im Tacho
		Zündschloss Modell 2002	Prozessor im Tacho
		Service-Anzeige	Eeprom im Tacho
	CLK	bis 4/1998 Version 1	Eeprom im Tacho
		bis 4/1998 Version 2	Eeprom im Tacho
		bis 4/1998 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		4/1998 –7/1999	Eeprom im Tacho
		4/1998 –7/1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
2004		ab 7/1999	Eeprom im Tacho
		ab 7/1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	E-Klasse	bis 4/1998 Version 1	Eeprom im Tacho
		bis 4/1998 Version 2	Eeprom im Tacho
		bis 4/1998 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		4/1998 –7/1999	Eeprom im Tacho
		4/1998 –7/1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab 7/1999	Eeprom im Tacho
		ab 7/1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		W211	Tachostecker
2004	G-Klasse		Eeprom im Tacho
			Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	M-Klasse		Eeprom im Tacho
			Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	S-Klasse (W140)	bis 6/1996	Eeprom im Tacho
		bis 6/1996	Tachostecker
		6/1996 –4/1998 Version 1	Eeprom im Tacho
		6/1996 –4/1998 Version 2	Eeprom im Tacho
		6/1996 –4/1998 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab 4/1998	Eeprom im Tacho
2004		ab 4/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	S-Klasse (W220)	bis 2000	Eeprom im Tacho
		bis 5/2001	Eeprom im Tacho
		Zündschloss ab 5/2001 Version 1	Prozessor im Tacho
		Zündschloss ab 5/2001 Version 2	Prozessor im Tacho

		Zündschloss Modell 2002	Prozessor im Tacho
		Service-Anzeige	Eeprom im Tacho
	SL (R129)	bis 6/1996	Eeprom im Tacho
		bis 6/1996	Tachostecker
		6/1996 –4/1998 Version 1	Eeprom im Tacho
2004		6/1996 –4/1998 Version 2	Eeprom im Tacho
		6/1996 –4/1998 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab 4/1998	Eeprom im Tacho
		ab 4/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	SL (R230)	Tacho	Eeprom im Tacho
		Zündschloss	Prozessor im Tacho
		Zündschloss Modell 2002	Prozessor im Tacho
	SLK	bis 4/1998 Version 1	Eeprom im Tacho
		bis 4/1998 Version 2	Eeprom im Tacho
		bis 4/1998 Version 1+2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
2004		ab 4/1998	Eeprom im Tacho
		ab 4/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Sprinter	VDO bis 1999 Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO bis 1999 Version 2	Eeprom im Tacho
		VDO bis 1999 Version 1+2	Tachostecker
	Betriebsstunden	VDO bis 1999	Eeprom im Tacho
		VDO ab 2000	Eeprom im Tacho
		Kienzle bis 1999	Eeprom im Tacho
			Diagnose direkt zum Tacho OBD II
2004		Kienzle ab 2000	Eeprom im Tacho
		Magneti Marelli Version 1	Prozessor im Tacho
		Magneti Marelli Version 2	Prozessor im Tacho
		Magneti Marelli	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Vito	VDO bis 1999 Version 1	Eeprom Version 1
		VDO bis 1999 Version 2	Eeprom Version 2
		VDO bis 1999 Version 1+2	Tachostecker
	Betriebsstunden	VDO bis 1999	Eeprom im Tacho
		VDO ab 2000	Eeprom im Tacho
		Magneti Marelli Version 1	Prozessor im Tacho
		Magneti Marelli Version 2	Prozessor im Tacho
		Magneti Marelli	Diagnose
		2004 Tacho + Zündschloss	Eeprom Lötunkte
	Service-Anzeige	alle Modelle bis 4/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		alle Modelle ab 4/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
Mitsubishi	Spacegear		Eeprom im Tacho
		Yazaki	Eeprom im Tacho
	Spacewagon		Eeprom im Tacho
	Spacestar		Eeprom im Tacho
	Spacerunner		Eeprom im Tacho
	Charisma		Eeprom im Tacho
2004	Colt		Eeprom im Tacho
	Lancer		Eeprom im Tacho
	Outlander		Eeprom im Tacho
	Pajero	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
	Pinin		Eeprom im Tacho
	Shogun	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho

			Eeprom im Tacho
Nissan	Almera	bis Modell 1999	Eeprom im Tacho
		Modell 2000 Version 1	Eeprom im Tacho
		Modell 2000 Version 2	Eeprom im Tacho
		Modell 2001	Eeprom im Tacho
	Cabstar		Lötunkte
	Infinity		Eeprom im Tacho
	Maxima	bis Modell 1999	Eeprom im Tacho
		ab Modell 2000	Eeprom im Tacho
	Micra	bis 2002	Eeprom im Tacho
		ab 2003	Eeprom im Tacho
2004	Primera	bis Modell 1999	Eeprom im Tacho
		Modell 1999	Eeprom im Tacho
		Modell 2000	Eeprom im Tacho
		Modell 2001	Eeprom im Tacho
	Patrol		Eeprom im Tacho
	Pickup		Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
		Modell 2003	Eeprom im Tacho
	Nawaro		Eeprom im Tacho
	Pathfinder	bis Modell 2000	Eeprom im Tacho
		ab Modell 2000	Eeprom im Tacho
	Skyline		Eeprom im Tacho
	Xtrail		Eeprom im Tacho
	Terrano		Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
	350 ZX		Eeprom im Tacho
Opel	Astra	VDO	Eeprom im Tacho
		VDO	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		TRW	Eeprom im Tacho
		Modell 2004	Eeprom im Tacho
	Corsa		Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Combo		Diagnose direkt zum Tacho OBD II
2004	Frontera	VDO	Eeprom im Tacho
		VDO	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		TRW	Eeprom im Tacho
		Delco	Eeprom im Tacho
	Vectra	VDO bis 3/1999	Eeprom im Tacho
		VDO bis 3/1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO ab 3/1999	Eeprom im Tacho
		VDO ab 3/1999	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
	Meriva		Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Monterey		Eeprom im Tacho
	Movano		Eeprom im Tacho
	Omega		Eeprom im Tacho
	Signum		Eeprom im Tacho
	Vivaro		Eeprom im Tacho
	Zafira	VDO	Eeprom im Tacho
		VDO	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		TRW	Eeprom im Tacho
Peugeot	106		Tachostecker

	206	bis 2001	Prozessor im Tacho
		bis 2001	Tachostecker
		Service -2001	Tachostecker
		Nec 2002 Tacho + BCU	Eeprom im Tacho
		Nec 2003 Tacho + BCU	Eeprom im Tacho
		BCU Autodetect	Eeprom im Tacho
	306	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
2004	306		Tachostecker
	307	V1	Lötpunkte am Tacho
		V2	Lötpunkte am Tacho
		V3	Lötpunkte am Tacho
		2003	Eeprom im Tacho
	406	Sagem	Eeprom im Tacho
		Jaeger	Prozessor im Tacho
		VDO Version 1 Tacho + BCU	Eeprom im Tacho
		VDO Version 2 Tacho + BCU	Eeprom im Tacho
		VDO Version 3 Tacho + BCU	Eeprom im Tacho
		BCU 95040	Eeprom im Tacho
	607	Tacho + BCU	Eeprom im Tacho
			Tachostecker
	806		Prozessor im Tacho
			Tachostecker
	807	3 Module	Eeprom + Lötpunkte am Tacho
	Boxer		Eeprom im Tacho
	Expert		Prozessor im Tacho
Porsche	928		Eeprom im Tacho
	996	bis Modell 2000	Eeprom im Tacho
		bis Modell 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
2004		ab Modell 2000	Eeprom im Tacho
		BCU ab 2000	Eeprom im Tacho
	Boxter	bis Modell 2000	Eeprom im Tacho
		bis Modell 2000	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab Modell 2000	Eeprom im Tacho
	Cayenne		Eeprom im Tacho
	Turbo		Eeprom im Tacho
Renault	Clio	Sagem bis Modell 1999	Eeprom im Tacho
		Sagem ab Modell 1999	Zusatzinformation
		Sagem 2002 (NEC)	Eeprom im Tacho
		Jaeger	Eeprom im Tacho
		Jaeger 908	Prozessor im Tacho
		Jaeger 908	Tachostecker
2004	Espace	ab Modell 2000 Tacho + BCU Version 1	Prozessor im Tacho
		ab Modell 2000 Tacho + BCU Version 2	Prozessor im Tacho
		2003 V1	Eeprom im Tacho
		2003 V2	Eeprom im Tacho
	Kangoo		Eeprom im Tacho
		908	Prozessor im Tacho
		908	Tachostecker
		ab Modell 2003	Eeprom im Tacho
	Laguna	Sagem	Eeprom im Tacho
	Laguna 2001	908	Prozessor im Tacho
		912	Lötpunkte am Tacho

	Master		Eeprom im Tacho
	Megane	Sagem bis Modell 1999 Version 1	Eeprom im Tacho
		Sagem bis Modell 1999 Version 2	Eeprom im Tacho
		Sagem ab Modell 1999	Zusatzinformation
		Sagem 2002 (NEC)	Eeprom im Tacho
2004		Jaeger	Prozessor im Tacho
		Jaeger 908	Prozessor im Tacho
		Jaeger 908	Tachostecker
		Visteon V1	Eeprom im Tacho
		Visteon V2	Eeprom im Tacho
		Sagem 2004	Eeprom im Tacho
	Scenic	Sagem bis Modell 1999 Version 1	Eeprom im Tacho
		Sagem bis Modell 1999 Version 2	Eeprom im Tacho
		Sagem ab Modell 1999	Zusatzinformation
		Sagem 2002 (NEC)	Eeprom im Tacho
		Jaeger	Prozessor im Tacho
		Jaeger 908	Prozessor im Tacho
		Jaeger 908	Tachostecker
		Visteon	Eeprom im Tacho
	Safrane	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
		Version 3	Eeprom im Tacho
		Version 4	Eeprom im Tacho
	Twingo	VDO bis Modell 2000	Prozessor im Tacho
		VDO ab Modell 2001	Prozessor im Tacho
		Borg bis Modell 2000	Prozessor im Tacho
		Borg ab Modell 2001	Prozessor im Tacho
	Traffic		Eeprom im Tacho
	Vel Satis		Lötunkte am Tacho
Rover	25		Eeprom im Tacho
	45		Eeprom im Tacho
	75		Eeprom im Tacho
	Minicooper	Tacho + LKM	Lötunkte am Tacho
	MGF		Eeprom im Tacho
Saab	93	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
		Modell 2003	Eeprom im Tacho
	95	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
Seat	Alle Modelle	sind identisch	mit Volkswagen!
	Toledo	Modell 2002	Eeprom im Tacho
	Leon 2002		Eeprom im Tacho
	Ibiza	TRW 2003	Eeprom im Tacho
		Modell 2002 VDO	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		Modell 2002 VDO	Eeprom im Tacho
Skoda	Alle Modelle	sind identisch	mit Volkswagen!

Smart	Smart		Eeprom + Prozessor im Tacho
	Roadster		Eeprom + Lötunkte am Tacho
Subaru	Forester		Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
		2003	Eeprom im Tacho
	Impreza	bis 2002	Eeprom im Tacho
		ab 2002	Eeprom im Tacho
	Legacy		Eeprom im Tacho
		Modell 2004	Eeprom im Tacho
	Outback		Eeprom im Tacho
		2003	Eeprom im Tacho
		2004	2X EEPROM im Tacho
Suzuki	GSX-R 750		Eeprom im Tacho
	GSX-R1000		Eeprom im Tacho
	Bandit		Eeprom im Tacho
	Burgmann		Eeprom im Tacho
	Hayabusa		Eeprom im Tacho
	Ignis		Eeprom im Tacho
	Jimny	Maneti Marelli 908	Prozessor im Tacho
	Jimny	Denso	Eeprom im Tacho
	Liana		Eeprom im Tacho
	TL 1000		Eeprom im Tacho
	Vitara		Eeprom im Tacho
	XF 650		Eeprom im Tacho
Toyota	Avensis		Eeprom im Tacho
		2003	Eeprom im Tacho
	Picnic		Eeprom im Tacho
	Camry		Eeprom im Tacho
	Celica		Eeprom im Tacho
	Hiace		Eeprom im Tacho
	HJ100		Eeprom im Tacho
2004	RAV 4		Eeprom im Tacho
	Yaris		Eeprom im Tacho
		Modell 2003	Eeprom im Tacho
	Corolla		Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
	Corolla Verso		Eeprom im Tacho
	Landcruiser	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
		Modell 2001	Eeprom im Tacho
		Modell 2002	Eeprom im Tacho
	Previa		Eeprom im Tacho
	Prius		Eeprom im Tacho
	Prado		Eeprom im Tacho
	MR 2		Eeprom im Tacho
Volvo	V40/S40		Eeprom im Tacho
	S60	912 80 Pin	Prozessor im Tacho
		912 112 Pin	Prozessor im Tacho
	V70/S70	Bis Modell 1999	Eeprom im Tacho
		ab Modell 1999 (908)	Prozessor im Tacho
		ab Modell 2001 (912) 80 Pin	Prozessor im Tacho

		ab Modell 2001 (912) 112 Pin	Prozessor im Tacho
2004	S80	908	Prozessor im Tacho
		912 80 Pin	Prozessor im Tacho
		912 112 Pin	Prozessor im Tacho
	850	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
		Version 3	Eeprom im Tacho
		Version 4	Eeprom im Tacho
	960		Eeprom im Tacho
Volkswagen	Golf 3	VDO Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO Version 1	Tachostecker
		VDO Version 2	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Tachostecker
2004		MM SW 3.0 –3.1	Eeprom im Tacho
		TRW	Eeprom im Tacho
	Golf 4	VDO bis 2001 Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO bis 2001 Version 2	Eeprom im Tacho
		VDO bis 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter bis 2001 Version 1	Eeprom im Tacho
		MotoMeter bis 2001 Version 2	Eeprom im Tacho
		MotoMeter bis 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO ab 2001	Eeprom im Tacho
		VDO ab 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter ab 2001	Eeprom im Tacho
2004		MotoMeter ab 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO ab 2002	Eeprom im Tacho
		VDO ab 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter ab 2002	Eeprom im Tacho
		MotoMeter ab 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Golf 5		Eeprom im Tacho
	Gol	Südamerika	Eeprom im Tacho
	Bora	VDO bis 2001 Versionn 1	Eeprom im Tacho
		VDO bis 2001 Version 2	Eeprom im Tacho
		VDO bis 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter bis 2001 Version 1	Eeprom im Tacho
		MotoMeter bis 2001 Versoin 2	Eeprom im Tacho
2004		MotoMeter bis 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO ab 2001	Eeprom im Tacho
		VDO ab 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter ab 2001	Eeprom im Tacho
		MotoMeter ab 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO ab 2002	Eeprom im Tacho
		VDO ab 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter ab 2002	Eeprom im Tacho
		MotoMeter ab 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Corrado	VDO	Eeprom im Tacho
		VD202	Eeprom im Tacho
		MotoMeter	Eeprom im Tacho
		MotoMeter SW 1.3-1.8	Eeprom im Tacho
		MotoMeter SW 1.3-1.8	Tachostecker
	Passat B3	VDO	Eeprom im Tacho

2004		VD202	Eeprom im Tacho
		MotoMeter	Eeprom im Tacho
		MotoMeter	Tachostecker
		MotoMeter SW 1.3-1.8	Eeprom im Tacho
		MotoMeter SW 1.3-1.8	Tachostecker
	Passat B5	Magneti Marelli	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO Version 1	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		VDO Version 2	Eeprom im Tacho
		VDO Version 2	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter	Eeprom im Tacho
		MotoMeter	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Passat B6	VDO Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO Version 2	Eeprom im Tacho
		MotoMeter 2003	Eeprom im Tacho
		VDO alle	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		MotoMeter 2003	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	T4	bis 10/1998	Eeprom im Tacho
		bis 10/1998	Tachostecker
2004		ab 10/1998	Eeprom im Tacho
		ab 10/1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Sharan	bis Modell 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab Modell 2001 Version 1	Eeprom im Tacho
		ab Modell 2001 Version 2	Eeprom im Tacho
		ab Modell 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab Modell 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	New Beetle	bis Modell 2001	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		ab Modell 2001 Version 1	Tachostecker
		ab Modell 2001 Version 2	Tachostecker
		ab Modell 2001 Version 3	Tachostecker
	Lupo	Version 1	Eeprom im Tacho
		Version 2	Eeprom im Tacho
			Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Polo	VDO Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO Version 1	Tachostecker
		VDO Version 2	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Tachostecker
2004		MM SW 3.0 –3.1	Eeprom im Tacho
		ab Modell 1998	Eeprom im Tacho
		ab Modell 1998	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		TRW	Eeprom im Tacho
		TRW 2000	Eeprom im Tacho
		VDO 2002	Eeprom im Tacho
		VDO 2002	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		TRW 24C08	Eeprom im Tacho
	Caddy	VDO Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO Version 1	Tachostecker
		VDO Version 2	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Tachostecker
		MM SW 3.0 –3.1	Eeprom im Tacho
		TRW	Eeprom im Tacho
	Vento	VDO Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO Version 1	Tachostecker

2004		VDO Version 2	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Eeprom im Tacho
		MM SW 4.0 –6.4	Tachostecker
		MM SW 3.0 –3.1	Eeprom im Tacho
		TRW	Eeprom im Tacho
	LT	VDO bis 1999 Version 1	Eeprom im Tacho
		VDO bis 1999 Version 2	Eeprom im Tacho
			Tachostecker
2004		VDO ab 2000	Eeprom im Tacho
		Kienzle bis 1999	Eeprom im Tacho
			Diagnose direkt zum Tacho OBD II
		Magneti Marelli Version 1	Prozessor im Tacho
		Magneti Marelli Version 2	Prozessor im Tacho
	Phaeton	V1	Eeprom im Tacho
		V2	
	Touareg		Eeprom im Tacho
	Touran		Eeprom im Tacho
	Service	alle Modelle	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	Service	CAN Modelle	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
	1551	Fehler löschen CAN	Diagnose direkt zum Tacho OBD II
Yamaha	Drag Star		Eeprom im Tacho
	Wild Star		Eeprom im Tacho
	Phaser		Eeprom im Tacho
	YZF- R1		Eeprom im Tacho
	YZF- R6		Eeprom im Tacho